

Zápis o poškození motorového vozidla

č. zakázky: PLSSLP24002262	Pojistitel: Slavia pojišťovna a.s.
č. PU: 24/8028/327	Datum PU: 24. 4. 2024
Majitel vozidla: Davcol s.r.o.	Druh pojištění: Havarijní pojištění
Plátce DPH: ANO	Leasing/úvěr: NE

Vozidlo:

Druh: osobní	Obsah motoru / výkon / palivo	1299 ccm / 51 kW / benzín
Vozidlo : FORD FIESTA	Počet dveří / barva	5 / Modrá
	Rok výroby / provoz od	2008 / 19. 3. 2008
RZ: 2AJ6220	Stav tachometru	144780 km
VIN: WF0HXXGAJH8A39573	Platnost STK	1. 8. 2025

Výbava vozidla: ☐ převodovka manuální ☐ rádio + CD ☐ tažné zařízení ☐ palubní počítač ☐ klimatizace ☐ xenonové světlomety ☐ posilovač řízení - počet hnaných náprav ☐ kožené čalounění sedadel ☐ parkovací asistent vzadu ☐ převodovka automatická ☐ navigace ☐ disky z lehkých slitin ☐ el. ovládání předních skel - počet airbagů ☐ ABS ☐ centrální zamykání ☐ mech. zabezp. řadicí páky ☐ vyhřívání sedadel ☐ hands-free sada ☐ zpětná zrcátka el. ovládaná ☐ střešní okno elektrické ☐ mlhovky vpředu ☐ el. ovládání zadních skel ☐ střešní nosič ☐ ASR, ESP ☐ alarm ☐ tažné zařízení ☐ parkovací asistent vpředu ☐ LPG		
PNEU - značka, rozměr, výška dezénu, letní/zimní:	Stav jednotlivých skupin [1-5]:	
	Karoserie	-
	Výbava karoserie	-
	Motor	-
	Převodovka	-
	Nápravy	-

Další informace k vozidlu:

Popis poškození - druh a rozsah poškození, zvolená technologie opravy:
(V = výměna, R = rovnání, O = oprava, O+L = oprava + lak, LP = lak povrchu, LPO = lak po opravě, LE = leštění, K = kontrola, S = seřízení, V+L = výměna + lak)

PŘ nárazník: výměna + lak	LPŘ světlomet: výměna	LPŘ blatník: výměna + lak
Chladič motoru: výměna	Maska předního nárazníku: výměna	PŘ čelo: výměna
Mřížka předního nárazníku střed. dole: výměna	podložka RZ přední + RZ : výměna	

Poznámka k prohlídce:
Nesouvisející poškození LP dveře, Kryt zadního víka, zadní nárazník. Možnost zjištění dalšího poškození.

- DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA:**
(podpisem klient stvrzuje, že byl seznámen s níže uvedenými informacemi)
- Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
 - Pojištěný (poškozený) musí doložit souvislost popsaneho poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do kalkulace výše pojistného plnění.
 - Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné doprohlídky poškození vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
 - Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.
 - Výše popsaná poškození nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění.

Forma likvidace PU:		totální (úplná) škoda	
2. prohlídka:	Místo a datum prohlídky:		
NE	Praha 9 dne 14. 6. 2024		
Typ prohlídky:	Fotil: Jiří Prokůpek		
online	Zapsal: Křivinka Karel		