

Data vozidla

Ident. č. vozidla: TMBLJ7NP6H7017803
Datum prodeje: 2016-07-13
Typ: 3V558X
Příští HK (hlavní kontrola): 2020-07
Příští EK (emisní kontrola): 2020-07

Reklamáce	Termín přijetí 2017-09-20	Stav km 59602	Č. zakázky 421133	ID reklamáce 90866682
Reklamáce zákazníka: Kódování zákazníka:		LP sedačka má vůli v pohybu. Celkové vozidlo > Montážní sestavy > Sedačko 1. řady kompletní > Součásti, provozní hmoty > Uvolněny		
Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny:		Provedena kontrola utažení šroubů. Neprovedena žádná oprava		
Kódování dílny: Náhradní díl použitý k odstranění závady:				
Reklamáce	Termín přijetí 2017-09-20	Stav km 59602	Č. zakázky 421133	ID reklamáce 90866532
Reklamáce zákazníka: Kódování zákazníka:		Nesvítil interiérové světlo. Osvětlení, signalizace > Vnitřní osvětlení		
Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny:		Osvětlení, signalizace > Vnitřní osvětlení > Osvětlení interiéru		
Kódování dílny: Náhradní díl použitý k odstranění závady:		3V0-947-291-A-		
Reklamáce	Termín přijetí 2017-09-20	Stav km 59602	Č. zakázky 421133	ID reklamáce 90865942
Reklamáce zákazníka: Kódování zákazníka:		Vozidlo plave po silnici. Podvozek > Chování ve stopě > Jízda přímo		
Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny:		Závada se neprojevila. Neprovedena žádná oprava		
Kódování dílny: Náhradní díl použitý k odstranění závady:				
Reklamáce	Termín přijetí 2017-09-20	Stav km 59602	Č. zakázky 421133	ID reklamáce 90866130
Reklamáce zákazníka: Kódování zákazníka:		Klepání při jízdě na nerovnostech. Celkové vozidlo > Oblasti vozidla > Spodek vozidla		
Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny:		[2042935/3 Vrzání, pískání z oblasti přídě vlevo a/ nebo vpravo při přejíždění nerovností vozovky]		
Kódování dílny: Náhradní díl použitý k odstranění závady:		Oprava podle TPI		
Reklamáce	Termín přijetí 2017-02-22	Stav km 23797	Č. zakázky 408972	ID reklamáce 84069364
Reklamáce zákazníka: Kódování zákazníka:		Zapůjčení NV z důvodu nedodání nového dílu Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení > Těhlice kola > Součásti, provozní hmoty > Poškozený		
Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny:		Zapůjčení náhradního vozu po dobu čekání na náhradní díl při opravě vozu po pojistné události. Oprava vozidla nebyla dokončena v termínu z		

důvodu skluzu dvou náhradních dílů. Jednalo se o el. svazek předního nárazníku a o těhlici PP kola. Na tyto díly byl založen hotline a vedla se e-mailová komunikace s oddělením náhradních dílů. Vedena komunikace s oddělením péče o zákazníky mailem. Schváleno proplacení NV po dobu 32 dnů ve snížené sazbě 700,-Kč / den viz mail v příloze p.Brojer Kódování dílny: Náhradní díl použitý k odstranění závady: Podvozek > Zavěšení kol, pružení, tlumení > Těhlice kola > Součásti, provozní hmoty > Poškozený 5Q0-407-254-A-				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2016-07-13	Stav km 0	Č. zakázky 396824	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka předprodejní
Popis Pozn.: Prohlídka předprodejní				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2017-02-23	Stav km 27755	Č. zakázky W409105	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)
Dodatečné práce Číslo Popis				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2017-09-22	Stav km 59602	Č. zakázky 421140	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)
Dodatečné práce Číslo Popis (1) 85185550 Filtř prachový a pylový (2) 34015550 Olej převodový (3) 01390050 Rozšířený rozsah prohlídky				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2018-04-05	Stav km 88840	Č. zakázky 431162	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)
Dodatečné práce Číslo Popis (1) 20345550 Cistic paliva vznětového motoru (2) 23245550 Vložka filtru vzduchu (3) 26883550 Prostředek redukční				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2018-11-02	Stav km 120327	Č. zakázky 442017	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)
Dodatečné práce Číslo Popis (1) 85185550 Filtř prachový a pylový (2) 34015550 Olej převodový (3) 01390050 Rozšířený rozsah prohlídky (4) 26883550 Prostředek redukční				
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2019-05-23	Stav km 149817	Č. zakázky 451972	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)
Dodatečné práce Číslo Popis (1) 85185550 Filtř prachový a pylový (2) 23245550 Vložka filtru vzduchu (3) 01400050 Servis výměny brzdové kapaliny (4) 26883550 Prostředek redukční				

Digitální servisní plán	Termín přijetí 2020-02-04	Stav km 180411	Č. zakázky 465262	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)		
	Dodatečné práce	Číslo (1) 26885550	Popis Prostredek redukce			
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2020-04-16	Stav km 190711	Č. zakázky 468339	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka		
	Dodatečné práce	Číslo (1) 85185550 (2) 23245550	Popis Filtr prachový a pylový Vložka filtru vzduchu			
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2020-09-04	Stav km 211601	Č. zakázky 474871	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)		
	Dodatečné práce	Číslo (1) 26883550	Popis Prostredek redukce			
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2022-08-18	Stav km 245589	Č. zakázky SI000010	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje		
	Dodatečné práce	Číslo (1) 85185550 (2) 34015550 (3) 01390050 (4) 26883550	Popis Filtr prachový a pylový Olej převodový Rozšíření rozsah prohlídky Prostredek redukce			
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2023-07-31	Stav km 259967	Č. zakázky SI000017	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka s výměnou oleje		
	Dodatečné práce	Číslo (1) 23245550 (2) 15241983 (3) 01390050	Popis Vložka filtru vzduchu Remen ozubený Rozšíření rozsah prohlídky			
Faktura	Termín přijetí 2021-07-07	Stav km 224300	Č. zakázky 356311	Č. faktury 6101102923		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny Paket
		26751934	Senzor odchylky tlaku d+n	-	0000	0
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny Paket
		98001000	Zapojení elektroinstalace TZ	-	0000	0
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny Paket
		01500000	RVZ / diagnostika	-	0000	0
Faktura	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny Paket
		98001000	Vedení předního skla opravit	-	0000	0
Faktura	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny Paket
		9800TEST	Zkušební jízda vozidla	-	0000	0

	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	980000KM	Karoserie mytí	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	03L906051D	cidlo odchylky tlaku	1.00	B	OWN	03	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5L0071780	Lepidlo na tuhé plasty 	0.30	U	OWN	B5	0	0
Faktura	Termín přijetí 2020-09-03	Stav km 211601	Č. zakázky 474871	Č. faktury FA20201729				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (promenli	X	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	85185550	Filtr prachový a pylový vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	87012999	čištění klima	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44059404	Kolo kompletní vyvazit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44881550	Sbihavost přední naprawy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44950350	Geometrie přední a zadní naprawy pr	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46502050	Kotouče brzd přední d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46532050	Kotouče brzd zadní d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46509999	čištění př.brzd	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46539999	čištění zad. brzd	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01500000	RVZ / diagnostika	-	0000		0		

	Pracovní pozice								
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket			
		Záruka mobility	-	0000		0			
	Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	G 052910A 4	Roztok mocoviny-AdBlue	1.20	V	OWN	06	0	0	
	Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	N 9081320 2	Sroub	1.00	B	OWN	01	0	0	
	Položka dílů								
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
03N115562B	nastavec filtru s tesněním	1.00	H	OWN	01	0	0		
Položka dílů									
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
SHE5W3000	OLEJ SHELL ULTRA AVL 0W30	4.70	O	6	01	0	0		
Položka dílů									
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
5Q0615301F	kotouč brzdový (vetrany)	2.00	H	OWN	02	0	0		
Položka dílů									
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
5Q0698151F	1 sada brzdových destiček se >signalizací opotřebení pro >kotoučovou brzdou	1.00	H	OWN	02	0	0		
Položka dílů									
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
3Q0615601A	brzdový kotouč	2.00	B	OWN	02	0	0		
Položka dílů									
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
3Q0698451D	1 sada brzdových destiček pro >kotoučovou brzdou	1.00	B	OWN	02	0	0		
Položka dílů									
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
5Q0819669	Pachový a protialergen.filtr	1.00	B	OWN	01	0	0		
Položka dílů									
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
089376410	CISTIC KLIMATIZACE DEZINF	1.00	F	6	01	0	0		
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury					
	2020-05-29	196150	470403	FA20201071					
Pracovní pozice									
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
98010012	Diagnostika VAS	-	0000		0				
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury					
	2020-04-28	192167	468972	FA20200887					
Pracovní pozice									
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
15241933	Remen ozubený demontovány a namonto	-	0000		0				
Pracovní pozice									
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
19501983	Cerpadlo chladicí kapaliny d+n	-	0000		0				
Pracovní pozice									
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
01500000	RVZ / diagnostika	-	0000		0				
Pracovní pozice									

Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	10190174	Tlaky valcu kompresni kontrolovat	-	0000		0		
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	15020133	Časovani ventilu kontrolovat	-	0000		0		
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
28702024	Svicky zapalovací d+n	-	0000		0			
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
15249999	Zjištění závady		0000			0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	04L260849C	klinovy zebrový remen	1.00	9	OWN	01	0	0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
04L198119A	Sada opravárenská pro ozubený řemen s kladkou napínací	1.00	B	OWN	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
04L121011N	vodní čerpadlo s tesnenim	1.00	B	OWN	03	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9104880 4	sroub s cockovitou hlavou vnitřním tisícíhranem	4.00	B	OWN	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3T0080010	ORIG.CHLAD.KAPALINA G13	3.00	U	OWN	B5	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
05559231	DESTILOVANA VODA	4.00	F	6	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
0890117	ROZTOK CISTICI	1.00	F	6	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1070690 1	Sroub	1.00	B	OWN	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9102960 2	sroub dvojity s sestíhranem	1.00	B	OWN	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1055240 4	sroub s sestíhrannou hlavou	3.00	9	OWN	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1077370 1	sestíhranny přírubový sroub	1.00	9	OWN	01	0	0	
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1069950 1	sroub s sestíhrannou hlavou	2.00	F	OWN	01	0	0	
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2020-04-16	190711	468339	FA20200767				
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01340000	Prohlídka	X	0000		0		

Faktura	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	23245550	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	85185550	Filtr prachovy a pylovy vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	87012999	Čištění klima	-	0000		0		
Faktura	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Záruka mobility	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0129620B	vložka vzduchového filtru	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0819669	Pachovy a protialergen.filtr	1.00	B	OWN	01	0	0
Faktura	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	089376410	CISTIC SPREJ KLIMA	1.00	F	6	01	0	0
	Termin přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2020-02-04	180411	465305	FA20200280				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Zapůjčení NV	-	0000		0		
Faktura	Termin přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2020-02-04	180411	465262	FA20200279				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	26883500	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44059404	Kolo kompletní vyvazit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	30010750	Soustava spojky odvzdušnit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	X	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01390050	Rozšířeny rozsah prohlídky	X	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01400050	Servis výměny brzdové kapaliny	X	0000		0		
	Faktura	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	

		Záruka mobility	-	0000		0		
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 052910A 4	Roztok mocoviny-AdBlue	1.00	V	OWN	06	0	0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	115990050	ZAVAŽI VYVAZOVAČI LEP.	4.71	F	6	01	0	0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	03N115562B	nastavec filtru s tesněním	1.00	H	OWN	01	0	0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9081320 2	Sroub	1.00	B	OWN	01	0	0
Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	SHE5W3000	OLEJ SHELL ULTRA AVL 0W30	4.80	O	6	01	0	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2019-05-23	149817	451972	FA19201068				
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01500000	RVZ / diagnostika	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	23245550	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	85185550	Filtr prachový a pylový vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01400050	Servis výměny brzdové kapaliny	X	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46532050	Kotouče brzd zadní d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	46532099	Čištění brzd	-	0000		0		
Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	55931900	Vzpera plynova zadní d+n	-	0000		0		

	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	40204299	Promazání lůžek ramen	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Zapůjčení náhradního vozidlaSPZ:3K2	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Záruka mobility	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3V9827851B	servomotor pro pate dveře	1.00	B	OWN	05	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 0438092	Kroužek te	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9081320 2	Sroub	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	03N115562B	nastavec filtru s tesněním	1.00	H	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3Q0615601A	brzdový kotouč	2.00	B	OWN	02	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0129620B	vložka vzduchového filtru	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0819669	Pachovy a protialergen.filtr	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	SHE5W3000	OLEJ SHELL ULTRA AVL 0W30	4.70	O	6	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 052910A 4	Roztok mocoviny-AdBlue	1.50	V	OWN	06	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3Q0698451D	1 sada brzdových destiček pro >kotoučovou brzdu	1.00	B	OWN	02	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 000650	mazací pasta tuha	0.10	V	OWN	06	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 052150A 2	mazací tuk s lithiem	0.10	V	OWN	06	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	0890117	CISTIC	1.00	F	6	01	0	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2018-11-01	120327	442017	FA18202419				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01090000	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí	X	0000		0		

Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
34015550	Olej převodový vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
85185550	Filtr prachový a pylový vymenit	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
01390050	Rozsireny rozsah prohlídky .	X	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
44052004	Kolo kompletní d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46362050	Segmenty třetí přední d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46382050	Segmenty třetí zadní d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46369999	čištění př.brzd	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
46389999	čištění zad.brzd	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
92272000	Listy stírací demontovány a namonto	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Záruka mobility	-	0000		0		
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
G 052182A 2	olej pro převod.se zdvoj.spojč	5.50	V	OWN	04	0	0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 0438092	Kroužek te	1.00	B	OWN	01	0	0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9081320 2	Sroub	1.00	B	OWN	01	0	0
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9108450 1	O-kroužek	1.00	B	OWN	01	0	0

	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		SHE5W3000	OLEJ SHELL ULTRA AVL 0W30	4.70	O	6	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		02E305051C	vložka filtrační	1.00	N	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		03N115562B	nastavec filtru s těsnením	1.00	H	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V1998001	1 sada aero stiracích list	1.00	B	OWN	03	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		5Q0819669	Pachovy a protialergen.filtr	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		G 052910A 4	Roztok mocoviny-AdBlue	1.30	V	OWN	06	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		5Q0698151F	1 sada brzdových destiček se signalizací opotřebení pro kotoučovou brzdu	1.00	H	OWN	02	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3Q0698451D	1 sada brzdových destiček pro kotoučovou brzdu	1.00	B	OWN	02	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		G 000650	mazací pasta tuhá	0.10	V	OWN	06	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		G 052150A 2	mazací tuk s lithiem	0.10	V	OWN	06	0	0
Faktura	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		0890117	CISTIC	0.50	F	6	01	0	0
	Termín přijetí	Stav km		Č. zakázky	Č. faktury				
	2018-07-30	106258		437205	FA18201729				
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		51017198	Karoserie lakovani pripravit	-	0001		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		66551901	Teleso elektrického zpetneho zrcatk	-	0000		0		
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V0857538A GRU	Kryt pro zrcátko . zakladovane	1.00	B	OWN	03	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		ALD645000	Lak	1.00	B	OWN	12	0	0
	Termín přijetí	Stav km		Č. zakázky	Č. faktury				
	2018-04-04	88840		431162	FA18200737				
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		01090000	Prohlídka s vymenou oleje (promenli	X	0000		0		

	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		20345550	Cistic paliva vznětového motoru vym	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		23245550	Vložka filtru vzduchu vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		26883550	Prostředek redukční proverit a dopl	-	0000		0		
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		03N115562	nastavec filtru s tesněním	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		N 9081320 2	Sroub	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		SHE5W3000	OLEJ SHELL ULTRA AVL 0W30	4.70	O	6	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		5Q0129620B	vložka vzduchového filtru	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		5Q0127177B	nastavec filtru s tesněním	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3T0080010	ORIG.CHLAD.KAPALINA G 13	0.30	U	OWN	B5	0	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury					
	2017-09-20	59602	421140	FA17202500					
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		01090000	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí	X	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		34015550	Olej převodový vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		85185550	Filtr prachový a pylový vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		01390050	Rozšířeny rozsah prohlídky	X	0000		0		
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		03N115562	nastavec filtru s tesněním	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		SHE5W3000	OLEJ SHELL ULTRA AVL 0W30	4.70	O	6	01	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		5Q0819653	Vložka filtru s filtrováním pachu a škodlivin	1.00	9	OWN	01	0	0

	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			G 052182A 2	olej pro převod.se zdvoj.spoj	5.60	V	OWN	04	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			N 9108450 1	O-krouzek	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			N 0438092	Krouzek te	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			02E305051C	vložka filtrační	1.00	N	OWN	01	0	0
Faktura	Termín přijetí		Stav km		Č. zakázky		Č. faktury			
	2017-09-20		59602		421140		FA17202251			
	Pracovní pozice		Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
			01090000	Prohlídka s výměnou oleje (proměnlí)	X	0000		0		
	Pracovní pozice		Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
			34015550	Olej převodový vyměnit	-	0000		0		
	Pracovní pozice		Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
			85185550	Filtr prachový a pylový vyměnit	-	0000		0		
	Pracovní pozice		Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
			01390050	Rozšíření rozsah prohlídky	X	0000		0		
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			03N115562	nastavec filtru s těsněním	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			5Q0819653	Vložka filtru s filtrováním >pachu a škodlivin	1.00	9	OWN	01	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			G 052182A 2	olej pro převod.se zdvoj.spoj	5.60	V	OWN	04	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			N 9108450 1	O-krouzek	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			N 0438092	Krouzek te	1.00	B	OWN	01	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			02E305051C	vložka filtrační	1.00	N	OWN	01	0	0
	Položka dílů		Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
			SHE5W3000	OLEJ SHELL ULTRA AVL 0W30	4.70	O	6	01	0	0
Faktura	Termín přijetí		Stav km		Č. zakázky		Č. faktury			
	2017-09-20		59602		421137		FA17202252			
	Pracovní pozice		Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
			44059404	Kolo kompletní vyvazit	-	0000		0		

	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	92630600	2 Tryska ostrikovace vyhrivana zkou	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	115990999	ZAVAZI VYVAZOVACI	4.00	F	6	01	0	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2017-09-20	59602	421133	GA172485				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	40204299	Pouzdro ramena pruzne opr	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	40172000	Rameno spodni demontovany a namonto	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	96201902	Svitilna stropni d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01500000	RVZ / diagnostika	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3V0947291A Y20	LED-svetlo pro cteni perlove seda	1.00	B	OWN	08	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	G 052150A 2	mazací tuk s lithiem	0.10	V	OWN	06	0	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2017-06-26	45068	416451	IN172275				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44950300	Geometrie predni a zadni napravy pr	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44891550	Odklon kol predni napravy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44881550	Sbihavost predni napravy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	40881950	Ulozeni tlumicove jednotky d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	40851900	Jednotka tlumicova d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	44881550	Sbihavost predni napravy seridit	-	0000		0		

	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44950300	Geometrie přední a zadní napravy pr.	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44891550	Odklon kol přední napravy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		40859999	Zjištění závady	-	0000		0		
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		5Q0412249E	axiální kulicové ložisko	1.00	9	OWN	03	0	0
	Položka dílů	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		5Q0412331C	uložení jednotky tlumicové	1.00	9	OWN	08	0	0
	Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
		2017-06-26	45068	416451	IN172274				
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44950300	Geometrie přední a zadní napravy pr.	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44891550	Odklon kol přední napravy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44881550	Sbihavost přední napravy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		40881950	Uložení tlumicové jednotky d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		40851900	Jednotka tlumicová d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44881550	Sbihavost přední napravy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44950300	Geometrie přední a zadní napravy pr.	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		44891550	Odklon kol přední napravy seridit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		40859999	Zjištění závady	-	0000		0		
	Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
		2017-06-15	45068	415815	FA17201499				

	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	64125501	Sklo predni vrstvene vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	96381900	Kamera asistencnich systemu d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	96381500	Kamera asistencnich systemu seridit	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3V0845011A ENVB	predni sklo(vrstvene) s pruzorem pro cislo VIN bez predchozi upravy	1.00	B	OWN	04	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	357845955	Drat	0.05	F	6	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	0890023700	LEPIDLO NA SKLO SADA	1.00	F	6	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1U0010235S	Stit.oznac	1.00	S	OWN	08	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	8U0955609	gelova folie pro cidlo deste (samolepici)	1.00	9	OWN	08	0	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2017-05-22	41210	414234	FA17201192				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	85185550	Filtr prachovy a pylovy vymenit	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	5Q0819653	Vlozka filtru s filtrovanim >pachu a skodlivin	1.00	9	OWN	01	0	0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2017-02-23	27755	409105	FA17300362				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01090000	Prohlidka s vymenou oleje (promenli)	X	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Zapůjčení NV 23.2 - 24.2.2017	-	0000		0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	03N115562	nastavec filtru s tesnenim	1.00	A	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 9081320 2	Sroub	1.00	A	OWN	01	0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	SHE000W30	ULTRA AV-L 504 00/507 00	4.70	O	6	01	0	0

Faktura	Termín přijetí 2017-02-20	Stav km 23797	Č. zakázky 408972	Č. faktury GA173011					
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
	náhradní vůz 32 dní á 700,-	-	0000		0				
Faktura	Termín přijetí 2017-02-01	Stav km 23797	Č. zakázky 408024	Č. faktury FA17300203					
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
99999999	montaz nosicu a boxu stresniho	-	0000		0				
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
3V9071151	Nosic prichy stresni	1.00	4	OWN	B2	0	0		
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
5L6071175	Box na lyze a zavazadla	1.00	D	OWN	B7	0	0		
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
000091387A P	snehove retezky	1.00	T	OWN	B4	0	0		
Faktura	Termín přijetí 2017-02-01	Stav km 23797	Č. zakázky 408016	Č. faktury FA17300202					
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
44052000	Kolo kompletni d+n	-	0000		0				
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
46020100	Ucinnost brzd kontrolovat		0000		0				
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
46502050	Kotouce brzd predni d+n	-	0000		0				
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
5Q0615301F	kotouc brzdovy (vetrany)	2.00	A	OWN	02	0	0		
Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket		
8V0698151B	1 sada brzdových destiček se >signalizací opotřebení pro >kotoučovou brzdou	1.00	C	OWN	02	0	0		
Faktura	Termín přijetí 2016-12-09	Stav km 22652	Č. zakázky 405419	Č. faktury FA17300175					
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
	Zapůjčení NV	-	0000		0				
Faktura	Termín přijetí 2016-12-09	Stav km 22652	Č. zakázky 405417	Č. faktury FA17300174					
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
40171900	Rameno spodni demontovany a namonto	-	0000		0				
Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket				
40365599	kloub kloubovy vymenit	-	0000		0				

Pracovní pozice Číslo 50385550	Označení Stěna celní vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 50551950	Označení Blatník přední demontovány a namont	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 50555550	Označení Blatník přední vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 57511900	Označení Dvěře přední demontovány a namontov	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 57513750	Označení Dvěře přední rozložit a složit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 94155551	Označení Svetlomet vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 97094153	Označení Elektroinstalace centralni opravit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 87010150	Označení Klimatizace kontrolovat	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 87031700	Označení Prostředek chladicí vypustit a napl	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 87441952	Označení Vedení kondenzátor - vyparnik d +n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 50028199	Označení Karoserie přední část lícovat	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 63296151	Označení Kryt předního nárazníku nový díl la	Údržba -	Lak 0008	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 50556101	Označení Blatník přední nový díl lakovat	Údržba -	Lak 0004	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 57517902	Označení Dvěře přední lakovat	Údržba -	Lak 0006	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 66227952	Označení Lista předních dveří lakovat	Údržba -	Lak 0003	Kód příčiny	Paket 0

Pracovní pozice Číslo 51017153	Označení Karoserie lakování připravit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 51017163	Označení Karoserie lakování připravit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 91756100	Označení Snimac pomoci při parkování ND lak	Údržba -	Lak 0001	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 91756100	Označení Snimac pomoci při parkování ND lak	Údržba -	Lak 0001	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 99999999	Označení krytka odstříkovače 2*	Údržba -	Lak 0002	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 51010353	Označení Karoserie promerit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 51012900	Označení Karoserie čistit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 51014900	Označení Karoserie dohotovit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 51017501	Označení Karoserie konzervovat	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 94151610	Označení Svetlomety seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 63291900	Označení Kryt předního nárazníku d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 63294355	Označení Kryt předního nárazníku vrtat	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 63294356	Označení Kryt předního nárazníku vrtat	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 63295551	Označení Kryt předního nárazníku vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 10821900	Označení Kryt odhlučnovací d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0

Pracovní pozice Číslo 44881550	Označení Sbihavost přední naprawy seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 44931550	Označení Sbihavost zadní naprawy seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 44950300	Označení Geometrie přední a zadní naprawy pr	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 40501950	Označení Hlava ložiska cepu kola d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 40505550	Označení Hlava ložiska cepu kola vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 40751950	Označení Pružina tlumicové jednotky d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 44051900	Označení Kolo kompletní demontovány a namont	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 44891550	Označení Odklon kol přední naprawy seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 46501950	Označení Kotouc brzdy přední d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 48791950	Označení Tyc řidici demontovány a namontován	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 48811900	Označení Hlava řidící tyce d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 44891550	Označení Odklon kol přední naprawy seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 27068950	Označení Akumulator nabíjet	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 91631500	Označení Cidlo radaru seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 01500000	Označení RVZ / diagnostika .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0

Pracovní pozice Číslo 20341900	Označení Cistic paliva vznětového motoru d +n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 44950300	Označení Geometrie predni a zadni napravy pr	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 44950300	Označení Geometrie predni a zadni napravy pr	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 44881550	Označení Sbihavost predni napravy seridit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Položka dílů Číslo 3V0971095B	Označení svazek EI pro naraznik	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3B0955875	Označení Dil spoj.	Množství 1.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0805308	Označení dil spojovací	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0805588D	Označení stena predni	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0806930	Označení dil spojovací	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0807184	Označení vodici profil	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0807218B	Označení kryt narazniku	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0807611	Označení koncovy dil	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0821106	Označení blatnik	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0821112B	Označení koncovy dil	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0821142	Označení Držák blatníku	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0853655A CLL	Označení Kryt cerna-leskla	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů Číslo 3V0853666 9B9	Označení Kryt satenove.cerna	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							

Číslo 3V0853768A 2ZZ	Označení ozdobná lista pro narazník >chromový	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0919485	Označení Držák čidla	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 06	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0919485A	Označení Držák čidla	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 06	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0919486	Označení Držák čidla	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 06	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0919486A	Označení Držák čidla	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 06	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0919487	Označení Držák čidla	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 06	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0919488	Označení Držák čidla	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 06	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0941700	Označení halogenovy mlhovy svetlomet	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0955110	Označení kryt	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 3V0955966	Označení zdvihovy valec	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5Q0919133 9B9	Označení krouzek tesnici satenove cerna	Množství 2.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5Q0919275B GRU	Označení Senzor zakladovane	Množství 1.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5Q0919297B GRU	Označení Senzor zakladovane	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5Q0820769	Označení Držák	Množství 1.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo ALD045000	Označení Lak zaklad	Množství 25.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 12	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5J0837944B	Označení mezikus	Množství 2.00	Kód výr. 2	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5Q0407254A	Označení skrin loziska kola	Množství 1.00	Kód výr. 9	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo 5L0867171A 9B9	Označení miska madla horni dil >satenove cerna	Množství 1.00	Kód výr. 4	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket

3Q0413031A K	plynový tlumič narázu, elektronicky regulovaný	1.00	V	OWN	04	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1043440 2	Ohr-Schlauchklemme	1.00	B	OWN	01	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
561423810	tyč řízení	1.00	A	OWN	02	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
HFOR34690	SMES NEMRZNOUCI -80C	2.00	F	6	01	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3V0807241	Kryt	1.00	B	OWN	08	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3Q0825236D	tlumení protihlukové	1.00	A	OWN	08	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3V1941018A	dvojitý halogenový světlomet pro plynovou výbojku	1.00	B	OWN	04	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9099420 1	Nýt s trně	2.00	A	OWN	01	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 0150816	matice sestihř. s nakružkem	1.00	A	OWN	01	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1072180 5	plynová výbojka	1.00	A	OWN	08	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9095960 2	Matice	2.00	A	OWN	01	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
000979244E	1 sada samostatného vedení vždy se 2 kontakty, po 5 kusech v sáčku 'objednací jednotka 5'	1.00	A	OWN	08	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
701010799M	stítek *při preplnění olejem vznikne *ka nebezpečí pro katalyzátor vysoké napětí, před ma ní pulací se zapalováním vy prout motor/ventilátor chla zení se může kdykoli zapnout	1.00	A	OWN	08	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 1069590 1	Sroub	2.00	A	OWN	01	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3C0407366B	Kloub vodici	1.00	A	OWN	03	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3D0941165A	Svorkovnice	1.00	A	OWN	08	0	0
Položka dílu Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
3Q0407152E	rameno spodní smontované	1.00	A	OWN	03	0	0
Položka dílu							

	Číslo 3Q0816741G	Označení vedení chladicího prostředku	Množství 1.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3T0853431A ZZZ	Označení napis na folii chromovy	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 06	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0121295A	Označení Vedení vzduchu	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0807248	Označení tlumic narazu	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0809958C	Označení podbeh holy-umela hmota	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0853551A ZZZ	Označení ozdobná lista pro narazník chromovy	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0853665 9B9	Označení Kryt satenove cerna	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0853677 9B9	Označení mrizka vetraci satenove cerna	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 04	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0955970	Označení hadice	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 5QF010008	Označení Stítek 'AC' * chladicí prostředek * objem naplne	Množství 1.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 5Q0127401A	Označení cistic paliva	Množství 1.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 05	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 5Q0971843	Označení Držák kabelu	Množství 2.00	Kód výr. A	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 8U0941329	Označení vykonovy modul pro svetlo do zatacky	Množství 1.00	Kód výr. C	DZ OWN	SD 08	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 3V0807061 9B9	Označení Spoiler predni satenove cerna	Množství 1.00	Kód výr. B	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2016-07-11	Stav km 0	Č. zakázky 396938	Č. faktury IN162287				
	Položka dílů Číslo PSS33VAY51 00	Označení SERVIS STANDARD 5/100	Množství 1.00	Kód výr. 1	DZ OWN	SD 01	Kód příčiny 0	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2016-07-11	Stav km 0	Č. zakázky 396922	Č. faktury FA16201484				
	Pracovní pozice Číslo 98010001	Označení lepení folie zadního nárazníku	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		

Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3T0093108		Lékárnička v brašně	1.00	L	OWN	B1	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		000093056F		H.-v. vest	1.00	L	OWN	B5	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		GGA700001A		Var.trojuh	1.00	D	OWN	B1	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V9061197		Folie ochranna na naraznik	1.00	4	OWN	B5	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V9061170		tvarovatel,rohoz zavazadl.pros	1.00	4	OWN	B3	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V0061551		1 sada kobercu (guma)	1.00	3	OWN	B5	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V1061551		1 sada kobercu (guma)	1.00	4	OWN	B5	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V0061580		zakryti pro tunel	1.00	4	OWN	B3	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		000071597C		1 sada sroubu kola, s pojistkou proti kradezi	1.00	2	OWN	B6	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V0052000B		1 sada žárovek	1.00	4	OWN	B5	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V0061128		Upevnění multifunkční	1.00	4	OWN	B1	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V0061129		Upevnění multifunkční	1.00	4	OWN	B2	0	0
Položka dílů		Číslo		Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
		3V0061127		ramínko na saty	1.00	4	OWN	B1	0	0
Faktura	Termín přijetí		Stav km		Č. zakázky		Č. faktury			
	2016-07-08		0		396824		IN162286			
Pracovní pozice	Číslo		Označení		Údržba		Lak		Kód příčiny	
	98010004		Předprodejní prohlídka		-		0000		0	