STK č. 3116
Tel.: 286 580 824
E-mail: stk@stkpraha8.cz

9. Název provozovatele:
MYNOS STK s.r.o.,
Sídlo firmy:
Bešťákova 567, 18200 Praha
Adresa provozovny:
Bešťákova 567/3, 18200 Praha 8

IČO: 26434423
DIČ: CZ26434423

PROTOKOL č. CZ-3116-24-08-0302
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná | Rozsah TP: plný | ID: 122276683

1. VIN (č. karoserie):	SADFA2BX1J1Z23519		
2. Registrační značka a symbol státu:	9AJ5686 CZ		
4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km):	43044	5. Kategorie vozidla:	M1G
Tovární značka:	JAGUAR	Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Obchodní označení (typ):	E-Pace 2.0 I4 P250 AWD	Datum první registrace:	20.09.2018
Typ motoru:	PT204	Číslo ORV (dokladu):	UBE370856

Měření emisí provedla SME č. 11.08.01 dne 08.08.2024, č. protokolu CZ-110801-24-08-0170

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	0
VÁŽNÉ (B) (počet závad)	0
NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad)	0

Poznámky:

3. Datum a místo prohlídky: **08.08.2024 Bešťákova 567/3, 18200 Praha 8**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé.**
8. Příští prohlídka musí být provedena do **08.08.2026**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT02748
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje.**
Kontrolní nálepka **vylepena.**

S3116-24-08-0302

Za správnost: Razítko STK

podpis

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

Směrnice 2014/45/EU — *Directive 2014/45/EU*

CZ

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

číslo/*number:* **CZ-3116-24-08-0302**

(1)	VIN/*VIN:*	SADFA2BX1J1Z23519
(2)	Registrační značka a symbol státu: / *Registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration:*	9AJ5686
(3)	Datum a místo kontroly: / *Place and date of inspection:*	08.08.2024 Bešťákova 567/3, 18200 Praha 8
(4)	Stav počítadla ujeté vzdálenosti v době prohlídky: / *Odometer reading at the time of the test:*	43044
(5)	Kategorie vozidla: / *Vehicle category:*	M1G
(6)	Zjištěné závady a stupně jejich závažnosti: / *Identified deficiencies and their level of severity:*	
(7)	Výsledek technické prohlídky: / *Result of the roadworthiness test:*	způsobilé
(8)	Datum příští prohlídky: / *Date of the next roadworthiness test:*	08.08.2026
(9)	Vydala STK / *Issued by testing center:* Podpis a číslo osvědčení kontrolního technika / *Signature and Certificate number of the inspector:*	3116 KT02748
(10)	Jiné informace: / *Other information:*	

S3116-24-08-0302

Datum a čas měření:	Č. protokolu:	VIN:
08.08.2024 16:03:00	CZ-110801-24-08-0170	SADFA2BX1J1Z23519

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:			vyhovuje	
Výsledek kontroly readiness kódů:			nastavené MIL: nesvítí	
Výsledek kontroly závad řídící jednotky motoru:			---	
Vyhodnocení stavu řídící jednotky:			bez závad	
Výsledek kontroly těsnosti plynového zařízení **):			---	
Měřené parametry		Předepsané hodnoty	Naměřené hodnoty s palivem	
			základním	alternativním
Při volnoběhu	Otáčky [min^{-1}]	450 - 750	678	---
	Obsah CO [%]	max 0,30	0,01	---
Při zvýšených otáčkách	Otáčky [min^{-1}]	2350 - 2650	2488	---
	Obsah CO [%]	max 0,20	0,02	---
	λ – lambda [1]	0,970 - 1,030	0,999	---

Použitý analyzátor (výrobce, typ): ATAL s.r.o., AT505, R+OBD, 3.07.3, -
Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření analyzátoru.

Poznámky: Detailní výpis výsledků je uveden v příloze tohoto protokolu
Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech
Použity data z databáze hodnot DEKRA DATA SME - Jaguar - E-PACE - PT204 (43119)

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje
Vylepena ochranná nálepka č.
Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT02590

Datum provedení měření emisí: 08.08.2024

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla
**) Pouze pro vozidla vybavená zařízením pro plynový pohon

Komunikační protokol: ISO 15765

Identifikační řetězce:
CALID: E9J9C3-14C337-CJJ, E80F-J9C314C570BTR CVN: E95CDCC245, E89D580A38 VIN: SADFA2BX1J1Z23519

Stav Readiness (údaje mimo J1939):

	Comp	Fuel	Misf	EGR/ VVT	O2S Heat	O2S Func	A/C	SAS	Evap	HCat	Cat Func
Podporované	√	√	√	√	√	√	x	x	x	x	√
Otestované	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Výpis DTC: ---. Celkem 0 závad.

Vzdálenost ujetá při aktivní DTC: 0 km Stav MIL: nesvítí

Palivo: BA

Status	n [min^{-1}]	vyústění	CO [%]	CO_2 [%]	HC [ppm]	Lambda [-]	O_2 [%]	CO_{corr} [%]	NO_x [ppm]
Měřeno	678	1	0,01	14,7	6	1,000	0,02	0,01	0
Limit	450 - 750	---	max 0,30	---	---	0 - 0	---	---	---
Měřeno	2488	1	0,02	14,6	6	0,999	0,01	0,02	0
Limit	2350 - 2650	---	max 0,20	---	---	0,970 - 1,030	---	---	---

S3116-24-08-0302